

# CER 一般財団法人 化学物質評価研究機構 Chemicals Evaluation and Research Institute, Japan

製品名 **CERINE** 

国連番号 2810

**OOkg** 内容量

危険有害成分名 エタノール、

2-ブトキシエタノール、ラウリル硫酸ナトリウム、 2-アミノエタノール



# 危険

### 危険有害性情報

- 引火性液体および蒸気
- アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
- 強い眼刺激
- 生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い
- 中枢神経系、血液、腎臓、肝臓の障害
- 呼吸器への刺激のおそれ
- 眠気又はめまいのおそれ
- 長期にわたる、又は反復ばく露による臓器(血液、神経系、精巣、消化管、肝臓、腎 臓、呼吸器)の障害のおそれ
- 水生生物に毒性
- 長期継続的影響によって水生生物に毒性

#### 注意書き

## [安全対策]

- 使用前に取扱説明書を入手すること。
- 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
- 熱/火花/裸火/高温のもののような着火源から遠ざけること。一禁煙。
- 容器を密閉しておくこと。
- 容器を接地すること/アースをとること。
- 防爆型の電気機器/換気装置/照明機器を使用すること。
- 火花を発生させない工具を使用すること。
- 静電気放電に対する予防措置を講ずること。
- 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。
- 取扱い後はよく手を洗うこと。
- この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
- 屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。
- 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。
- 環境への放出を避けること。
- 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。

#### [応急措置]

- 皮膚に付着した場合:多量の水と石けん(鹸)で洗うこと。
- 皮膚(又は髪)に付着した場合:直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を流水 /シャワーで洗うこと。
- 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
- 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用してい て容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
- ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師の診断/手当てを受けること。
- 気分が悪いときは、医師の診断/手当てを受けること。
- 皮膚刺激又は発しん(疹)が生じた場合:医師の診断、手当てを受けること。

- 眼の刺激が続く場合:医師の診断/手当てを受けること。 汚染された衣類を直ちに全て脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。
- 火災の場合:消火するために適切な消火剤を使用すること。
- 漏出物を回収すること。

#### [保管]

- 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。
- 涼しいところに置くこと。
- 施錠して保管すること。

# [廃棄]

・ 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して 廃棄すること。

製造社名 一般財団法人化学物質評価研究機構

担当部署: 安全性評価技術研究所

〒112-0004 東京都文京区後楽 1-4-25 住所:

電話番号: 03-5804-6136